单位登记号：510114000857

182312050024

四川北汽汽车有限公司

委托单位：

扫描全能王 创建

说　明

1、检验检测报告封面处无本公司检验检测专用章无效


形式的拆去和步拐

邮政编码：610000

an@126.com

电子邮箱：scfreem

扫描全能王 创建


15 \ 2020.01.10 \ 7# （1-3）
炉排放口 15 \ 2020.01.09 天然气 8# （1-3）
DA029 燃气锅 天然 HJ2001003P091

扫描全能王 创建

表 2-3 有组织废气采样点位信息

检测项目	污染源名称	断面位置	断面性质	断面形状	断面面积（m²）
	DA022 流平室排气筒	距地面约 14 米	出口	矩形	0.250
	DA023 底涂室排气筒	距地面约 14 米	出口	圆形	0.950
挥发性有机物	DA007 面漆烘干强冷排气筒	距地面约 14 米	出口	矩形	1.00
	DA002 电泳烘干强冷排气筒 1	距地面约 14 米	出口	圆形	0.196
	DA028 燃气锅炉排放口	距地面约 14 米	出口	圆形	0.159
	DA004 电泳烘干风幕排气筒	距地面约 14 米	出口		

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

表 4.2 有组织废气检测结果及评价

样品信息 | 检测结果

采样日期 | 测点 | 污染源

DA008 VOCs

排气筒 | 烃） | 排放速率 | kg/h | 0.035 | 0.035 | 0.027

3.4 | 达标

\ | 标干流量 | m³/h | 18260 | 18228

DA009 | 机物 | 实测浓度 | mg/m³ | 2.20 | 2.57

2.64

面漆烘 | VOCs（非 | 排放浓度 | mg/m³ | 2.20

2.57 | 2.64 | 60 | 达标

01.09 | 3# | 干排气筒 | 甲烷总烃） | 排放速率 | kg/h | 0.014

0.016 | 0.015 | 3.4 | 达标

5705 | \ | \

6.14 | 4.98 | 6.39 | \ | \

挥发性有机物 | 实测浓度 | mg/m³

DA007 | 面漆烘 | VOCs（非 | 排放浓度 | mg/m³ | 6.14 | 4.98 | 6.39 | 60 | 达标

4# | 干排气 | 甲烷总烃） | 排放速率 | kg/h | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 3.4 | 达标

标干流量 | m³/h | 2258 | 2254 | 2244 | \ | \

DA008 | 机物

5# | 干排气筒

甲烷总烃） | 排放速率 | kg/h | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 3.4 | 达标

\ | 标干流量 | m³/h | 2498 | 2825 | 2625 | \ | \

实测浓度 | mg/m³ | 1.43 | 1.62 | 1.64 | \ | \

排放浓度 | mg/m³ | 1.43 | 1.62 | 1.64 | 60 | 达标

01.10 | 6# | 甲烷总烃） | 排放速率 | kg/h | 0.046 | 0.053 | 0.051 | 3.4 | 达标

扫描全能王 创建

样品信息

采样日期	测点编号	污染源	检测项目	检测结果

				7#		干强冷	甲烷总	排放浓度	mg/m³	0.45	8.50	6.31
60	达标											
014	3.4	达标				排气筒 1	烃）	排放速率	kg/h	0.021	0.018	0.
							\	标干流量	m³/h	2191	2155	
2209	\	\					挥发性有	实测浓度				
						干强冷	甲烷总					
38	0.042	3.4	达标			排气筒 2	烃）	排放速率	kg/h	0.028	0.0	
2839	2880	\	\				\	标干流量	m³/h	2843		
							挥发性有	实测浓度				
							\	标干流量	m³/h			
							挥发性有	实测浓度				
mg/m³	1.85	1.96	1.94	60	达标		01.10	12#	冷排气	甲烷总	排放浓度	
kg/h	0.054	0.067	0.057	3.4	达标				筒	烃）	排放速率	
m³/h	29373	34408	29615	\	\					\	标干流量	
实测浓度	mg/m³	1.89	1.74	1.87	\	\				DA019	机物	
排放浓度	mg/m³	1.89	1.74	1.87	60	达标		13#		面漆预烘干强	VOCs（非甲烷总	

检测检验专用章

扫描全能王 创建

样品信息				检测结果				
采样	测点	污染源	名称	单位				限值
\	\	DA028	氮氧化物	实测浓度 mg/m³	65.7	65.4	65.2	
		燃气锅		排放浓度 mg/m³	119	122	119	150 达标
\	\	\	\	实测浓度 mg/m³	107.4	106.4	\	
		DA029	氮氧化物	排放浓度 mg/m³	120	128	122	150 达标
\	\	\	\	氧含量 %	5.6	5.7	5.7	\
				标干流量 m³/h	1657	1747	1749	\

评价结论：本次检测结果表明，该项目有组织废气挥发性有机物（以VOCs计）（非甲烷总烃）的排放浓度及排放速率均符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3中标准限值要求；氮氧化物的排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中标准限值要求。

注：《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）3.3 中，挥发性有机物是指……

……烷以外的碳氢化合物（其中主要是 C2-C8）的总……

……对无组织 VOCs 物件进行定量加和的方法测量 VOCs（以 TOC 表示）应采用甲烷单独总体替换方法对挥发性有机物进行检测。

（以下空白）

（机构盖章 Official Seal）

扫描全能王 创建